

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ GURASADA

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR LA NIVELUL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENTĂ

Măsuri pentru avertizarea- alarmarea populației la primirea avertizărilor hidrologice și meteorologice	Măsuri la atingerea: COD GALBEN	Măsuri la atingerea: COD PORTOCALIU	Măsuri la atingerea: COD ROSU	Măsuri după ieșirea din starea de urgență	Componența Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență	Responsabilitati privind evacuarea populației, a transiterii fluxului informational	Lista podurilor și podețelor cu secțiuni de scurgere subdimensionată la care se asigură supraveghere continuă
<p>-locul în care este amplasat mijlocul de alarmare:</p> <p>SEDIUL PRIMĂRIEI GURASADA</p> <p>-semnalul folosit pentru alarmarea populației:</p> <p>SIRENĂ</p> <p>-responsabilități pentru acționarea mijloacelor de alarmare :</p> <p>VICEPRIMAR MARIȘ DANIEL VIOREL</p>	<p>-Avertizarea populației din zone potențial afectabile din revărsări de pâraie locale, revărsări de văi nepermanente, scurgeri de pe versanți.</p> <p>-Indepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albiile și de pe malurile cursurilor de apă și asigurarea scurgerii apelor pluviale prin șanțuri și rigole.</p> <p>-Îndepărtarea materialului lemnos- rezultat din exploatarea lemnului. Supravegherea cursurilor de apa.</p> <p>-Elaborarea și transmiterea, conform fluxului, a rapoartelor operative privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase.</p>	<p>-Avertizarea populației , cu prioritate a celei aflate in zone de risc la inundatii.</p> <p>-Convocarea, în ședință extraordinară, a CLSU pentru stabilirea măsurilor ce se impun.</p> <p>-Asigurarea permanenței la sediul primăriei cu personal instruit precum si a bunei functionari a mijloacelor de comunicatii.</p> <p>-Pregătirea materialelor și mijloacelor de intervenție operativă și transportul lor în zonele critice.</p> <p>-Pregătirea spațiilor pentru eventuale evacuări ale oamenilor și animalelor.</p> <p>-Ancorarea, de către unitățile de exploatare, a depozitelor de material lemnos aflate în zona formațiunilor torențiale și pe drumurile forestiere.</p> <p>-Informarea periodica a cetatenilor asupra masurilor intreprinse, precum si a celor necesare a fi luate in continuare.</p> <p>-Supavegherea permanentă a cursurilor de apa, zonelor endemice de producere a blocajelor de ghețuri, sectiunii podurilor si podetelor.</p> <p>-Participarea alaturi de detinatorii de constructii hidrotehnice la lucrarile de interventie operative.</p> <p>-Evacuarea populației și animalelor, după caz.</p> <p>-Elaborarea și transmiterea rapoartelor operative, conform fluxului informațional.</p>	<p>-Avertizarea populației din toate localitatile apartinatoare.</p> <p>-Convocarea în ședință extraordinară, CLSU.</p> <p>-Asigurarea permanenței la primărie cu personal instruit.</p> <p>-Transportul materialelor, mijloacelor și forțelor de intervenție în zonele critice.</p> <p>-Acționarea motopompelor pentru evacuarea apei acumulate din subsolurile locuintelor.</p> <p>-Pregătirea spațiilor și mijloacelor pentru evacuarea populației și animalelor.</p> <p>-Ancorarea, de către unitățile de exploatare, a depozitelor de material lemnos aflate în zona formațiunilor torențiale și pe drumurile forestiere.</p> <p>-Supravegherea permanentă, a cursurilor de apa, mici, a sectiunilor de scurgere a podurilor si podetelor.</p> <p>-Evacuarea populației și animalelor din zonele afectate.</p> <p>-Asigurarea hranei și apei pentru populația și animalele evacuate.</p> <p>-Asigurarea asistenței medicale .</p>	<p>-Evaluarea preliminară a pagubelor produse de inundatii si participarea in comisiile numite de prefectii pentru validarea evaluarii.</p> <p>-Avizarea Proceselor Verbale de calamitati intocmite de detinatorii de constructii hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor.</p> <p>-Elaborarea Rapoartelor de Sinteza privind efectele fenomenelor hidrometeorologice periculoase, in maxim 20 de zile de la incetarea fenomenelor si transmiterea acestora conform fluxului informational.</p> <p>-Executarea de lucrări pentru îndepărtarea urmărilor inundațiilor</p>	<p>Sef. S.V.S.U Gurasada Morariu Dorin Satul Gurasada Sef echipă Mariș Daniel -Lupsa Nicolae -Buștea Cristian -Florescu Lorin -Hanta Ioan -Crăciun Dan -Haida Sorin -Marian Dorin Satul Gothatea Sef echipă Orșă Cornel -Ciurlea Ioan-Vasile -Orșă Eugen-Avel -Pintilie Ghe. -Crăciun Remus Satul Ulieș Sef echipă Burza Mircea -Curea Dorin -Catelina Nicolae -Suba Romi - Cărmăzan Petrișor-Oactv. Satele Cîmpuri- Surduc și Cîmpuri de Sus Sef echipă Popa Nicolae -Biriș Simion -Mihu Dănuț-Viorel -Lupaș Ionel -Firoanda Ionel -Marinel Satele Vica și Runcșor Sef echipă Andrica Ion -Jacob Titus -Crăciun Sabin -Neag Iulian -Neag Tiberiu Satele Boiu de Sus și Boiu de Jos Sef echipă Andrica Doinel -Medre Emil -Bota Aleodor -Crăciun Gheorghe -Bota Mihai-Claudiu Satele Cărmăzâne.ști Dănulești Sef echipă Coste Petrișor -Duciuc Vasile -Chiran Teodor -Bota Anton -Bota Ionel</p>	<p>Responsabil evacuarea populației:</p> <p>primar NAN SILVIU</p> <p>Responsabil asigurarea permanenței:</p> <p>viceprimar MARIȘ DANIEL VIOREL</p> <p>Responsabil cu transmiterea rapoartelor zilnice operative și a rapoartelor de sinteză cu evaluarea pagubelor:</p> <p>șef . SVSU Morariu Dorin</p>	<p>Poduri : Situat pe DJ 707G Gurasada – Dănulești -un pod la Km 3 situat la intersecție cu Valea Vcii -Un pod la km 5 situat la intersecția cu Valea Boiu de Jos -un pod la km 7 situat la intersecția cu Valea Cărmăzânești</p> <p>Podete : Situate pe Dc 156 Boiu de Sus -6 podețe situate între Boiu de Jos și Boiu de Sus Situat pe 157 și 158 Vica și Runcșor -4 podețe situate între Vica și Runcșor -un podeț situat pe DJ 707 G în satul Cărmăz. la km 9 . Total : 3 poduri ; 11 podețe ;</p>

**PRIMAR:
NAN SILVIU**